

Cali, abril 4 de 2022.

Buscar



TEMAS DESTACADOS:

[Contáctenos](#)

[Edictos y Avisos de ley](#)

[Versión PDF](#)

[ELECCIONES 2022](#)

■ Para facilitar actividades preventivas de incendios forestales

Adecúan torres de vigilancia en Ecoparque de Cristo Rey



CALI

Viernes 1 de Abril, 2022

En el ecoparque del cerro de Cristo Rey fueron adecuadas las plataformas de avistamiento que son utilizadas por los guardabosques del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), así lo anunció el director técnico ambiental de la Corporación CVC, Juan Camilo Vallejo.

Según el funcionario, la intervención a las dos torres se adelantó con recursos de la sobretasa ambiental que pagan los habitantes de Cali con el fin de facilitar y hacer más seguras las labores de los guardabosques, tanto para las actividades preventivas en materia de incendios forestales como para la vigilancia y el control que el Dagma lleva a cabo dentro de su misionalidad.

La intervención incluyó la construcción de compuertas corredizas para el acceso horizontal a las torres. Además, se hizo el cambio de cubierta por tejas termoacústicas tipo Ecoroof y pintura de en la estructura metálica de soporte. Los pisos, que eran en malla, se cambiaron por lámina alfajor de 2.5 milímetros.

Una característica muy agradecida por los guardabosques fue la instalación de guardas metálicas de seguridad en las escaleras, a partir de los dos metros de altura.



DESTACADO

[LO MÁS VISTO](#)

[LO MÁS RECIENTE](#)



[Conozca las razones por las que se separaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque](#)



[Viralizan cédula de Amparo Grisales en las Redes Sociales](#)



[¿Se separó Carmen Villalobos?](#)



[Supuesta Bruja fue vista en Santander de Quilichao](#)



[Excontadora de 'Epa Colombia' reveló supuestas amenazas y audios de la influenciadora](#)

Recibe las noticias en tu correo electrónico



“El cambio del acceso fue muy bueno porque era una escalera bastante riesgosa y le pusieron un protector para evitar las caídas. La adecuación ha sido muy importante ya que nosotros utilizamos mucho las torres como parte de los recorridos de vigilancia, sobre todo en los tiempos de verano, para el control de incendios forestales y, en general, para estar pendientes de las laderas del cerro”, aseguró Gerson Herrera, guardabosques del Dagma.

La intervención incluyó además la siembra de una barrera piro-resistente consistente en 1.678 plántulas de fique sembradas cada dos metros, sobre las franjas de control de incendios definidas por el Dagma y que rodean al cerro para frenar eventuales incendios forestales.

La inversión en estas adecuaciones fue superior a los \$100 millones.

0 Comments

Sort



Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Cargando Artículo siguiente ...
Fin de los artículos

OTRAS NOTICIAS



Navegantes urbanos: la infancia como capitana de la...
Por: Alejandra Ortega Molina y Camilo Villa Velasco Fotos: Paula...



Prográmate para la I Feria de Servicios Tributarios del 2022
El próximo jueves 7 y el viernes 8 de abril 2022, los contribuyentes...



Primeras imágenes de presunto responsable del...
La revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona...