

¿ES ABOGADO?

Haga parte del directorio gratuito de servicios legales del DIARIO OCCIDENTE. Una oportunidad para promocionar sus servicios en el Valle del Cauca.

REGÍSTRESE AQUÍ

Cali, Mayo 22, 2017.
Actualizado: Lunes, Mayo 22, 2017 11:01

LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO.

✉ Suscríbete a nuestro boletín de noticias



Cali Primer Plano

Mayo 20, 2017

■ continúa la alerta roja en Cali

Detectan filtración en el jarillón del río Cauca a su paso por Cali



La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, detectó una filtración en el cuerpo del dique a la altura del barrio Calimio, tras recorridos de control y vigilancia que realizaron profesionales de la Corporación a la estructura del Jarillón del río Cauca en Cali.

"Las primeras hipótesis señalan que las causas serían la saturación del suelo por el desbordamiento del río Cauca en las últimas semanas hacia su berma natural, presencia de asentamientos humanos, hormiga arriera y árboles en la estructura del dique", alertó la CVC.

Organismos de gestión del riesgo y funcionarios del Plan Jarillón visitaron la zona y determinaron que se movilizarán los equipos y maquinaria que actualmente trabajan en el reforzamiento del Jarillón en el Canal Interceptor Sur hasta la zona de la Carrera 26 M con Calle 126 para adelantar obras de mitigación como medida de contingencia.

"Es importante aclarar que se trata de filtraciones incipientes pero se adelantarán estas obras de forma inmediata como previsión para mitigar cualquier posible riesgo. Estas obras son temporales pues este sitio será intervenido en los próximos meses como parte del Plan Jarillón con el que se está reforzando el dique de forma definitiva tal como ya se hizo en los primeros 6.7 kilómetros del Jarillón en el Canal Interceptor Sur", manifestó Rubén Darío Materón Muñoz, director general de la CVC.

Medidas de seguridad

Las medidas recomendadas por la CVC que se decidieron para mitigar el riesgo incluyen el sellamiento del dique, la erradicación de los árboles cuyas raíces debilitan la estructura de la obra, el control y llenado de las cavernas dejadas por las hormigas arrieras y el realce del Jarillón como tal.

Continúan reasentamientos

La Alcaldía de Cali realizó la entrega de 40 apartamentos a familias vulnerables del sector de Navarro y Las Palmas I y II, bajo el macro proyecto Altos de Santa Elena. "La Alcaldía se trazó el propósito de sacar adelante este proyecto, porque es una necesidad social en la ciudad de Cali. En enero se entregaron 160 apartamentos y ahora entregamos 40 más", precisó el alcalde de Cali, Maurice Armitage.


Pronóstico de lluvias

De acuerdo con reportes del Ideam, se espera que "persistan las lluvias en diferentes sectores de los departamento de Cauca y Valle del Cauca las cuales puede generar nuevos incrementos súbitos en los afluentes al río Cauca de la cuenca alta como el Pance, Cali, Meléndez, Lili-Cañaveralejo, Jamundí, Palo, Guadalajara, Guachal, Tuluá, Frio, Pescador y La Paila, entre otros".

Bajo nivel

"El río Cauca ha bajado cerca de 220 m3/S, está rondando los 1.000 m3/S que es una altura que sigue siendo alta/ alta. Todavía seguimos con muchas zonas inundadas pero tenemos un buen pronóstico y predicción de que va seguir bajando", indicó el Secretario de Gestión del Riesgo de Cali.

En el departamento se rompieron al menos seis diques en los municipios de Buga, El Cerrito, La Victoria y Zarzal. Hay 17 mil hectáreas de caña inundadas (ver vídeo).



1 Comentario **Diario Occidente**

Acceder ▾

Recomendar **1** **Compartir**

Ordenar por los más nuevos ▾



Únete a la conversación...



Lene • hace 2 días

Qué peligro... qué bueno que fue detectado este posible riesgo... gracias

^ | ▾ • Responder • Compartir ▸

Suscríbete **Añade Disqus a tu sitio web** **Añade Disqus** **Añadir** **Privacidad**

DISQUS

Encuentre aquí

Nuestra versión impresa en PDF