

TEMAS DESTACADOS:

▪ [Fobia a los payasos](#)

▪ [Pesebres y villancicos ambientales a concurso](#)

📧 [Google Noticias](#)

■ Reciente restauración

## Vuelve y juega: conductor de camión pone en peligro el puente de la Avenida Colombia en Cali



Foto: Alcaldía de Cali

CALI

Lunes 18 de Noviembre, 2024

Un conductor imprudente desatendió la señalización en el puente vehicular de la Calle 15N con Avenida 2N, cerca del Club Colombia, en Cali.

El incidente estuvo a punto de comprometer la integridad estructural de esta infraestructura, restaurada recientemente por la Alcaldía.

A pesar de la señalización y de un galibo instalado para restringir el paso de vehículos de gran altura, el conductor ignoró las normas.

Noralba García, directora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, expresó que estas conductas deben sancionarse para garantizar el respeto a la normativa vigente.

¿Quieres estar al día con información seria y veraz?

Recibe las noticias del **Diario Occidente** en tu correo electrónico

Haz clic aquí y suscríbete  
¡Sin ningún costo!

**DIARIO OCCIDENTE**  
La verdad no tiene precio

### DESTACADO

LO MÁS VISTO

LO MÁS RECIENTE



[Descargar factura de Emcali: cómo hacerlo en pocos pasos](#)



[Aves Cali: conozca la finca adaptada para avistar pájaros](#)



[Emcali habilitó un enlace para descargar las facturas](#)



[La Fiscalía embargó 59 lingotes de oro y propiedades de un presunto narcotraficante en Cali](#)



[Adiós a la "Tía Inés": En las últimas horas murió el reconocido locutor](#)

[Francisco Ramírez](#)

## Un puente restaurado sin costo para la ciudad

El puente había sido entregado nuevamente en septiembre de 2024, tras dos años y medio de inoperatividad debido a daños graves en sus vigas principales. La restauración fue posible gracias a la póliza de seguros gestionada por la alcaldía, lo que evitó costos adicionales para la ciudad.

Los trabajos realizados incluyeron la reposición de tres vigas estructurales de 30 toneladas cada una, demarcación vial, instalación de avisos preventivos y mejoras en la iluminación pública.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad y funcionalidad del puente, una vía clave para la movilidad en el norte de Cali.

## Llamado a respetar las normas de tránsito

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, hizo un llamado a los conductores a respetar las señales preventivas para evitar riesgos en la infraestructura y la seguridad ciudadana.

Insistió en que la conducción responsable es clave para preservar los bienes públicos y evitar accidentes.

Las autoridades reiteraron la importancia de estas medidas preventivas para evitar daños a una infraestructura recién rehabilitada que representa una inversión significativa y un beneficio directo para la comunidad.

**Gabriel Velasco Ocampo**   
@gabrieljvelasco · [Seguir](#) 

La imprudencia de este conductor casi le cuesta a nuestra ciudad un nuevo daño al puente del club colombia.

Afortunadamente las medidas de prevención instaladas por [@AlcaldiaDeCali](#) lo impidieron.

Desde [@MovilidadCali](#) debe sancionarse a este imprudente que por poco destruye lo... [Mostrar más](#)



Última edición 10:02 p. m. · 15 nov. 2024 

 54  Responder  Copia enlace

[Leer 6 respuestas](#)

Comparte esta noticia...

